

# Service Bulletin


## Lave-linge

**MODELE** : Châssis : Lave-linge Front Eureka et lave-linge Top Alliance


**SUJET** : Changement du détrompeur du connecteur entre platine et moteur

En cas de changement de la platine de contrôle Wave et/ou du faiceau platine / moteur, il faudra couper les détrompeurs sur le connecteur coté platine, comme indiqué ci-dessous :


Ancien codage du connecteur :




Detrompeurs M & N coupés



Nouveau codage du connecteur :



Detrompeurs : CDGIJLM & N coupés



POUR VOTRE SECURITE CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE UTILISES PAR DES SPECIALISTES AGREES, SEULS

HABILITES A REPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE

Date: 24/07/2013

Document-No: 481271240376

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS


## Cette Information ne concerne que les versions borniers 6 fils

si votre bornier a 7 fils,  
ne tenez pas compte de  
cette information

12NC Faisceaux entre  
platine et moteur

4812 321 78423  
4810 105 18553  
4810 105 18555  
4810 105 20591  
4810 105 20593  
4812 321 78412  
4812 321 78422  
4812 321 78419  
4801 111 00719

Bonne Position



Mauvaise position attention vous risquez de flasher la platine dans cette position si vous coupez tous les détrompeurs.

